



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  
CAMPUS DE VILHENA  
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ADMINISTRAÇÃO

AIRTON SOUZA DA SILVA

**RELATÓRIO DE ESTÁGIO**  
**LABORATÓRIO III - PRÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO**

**VILHENA-RO**

**2022**

AIRTON SOUZA DA SILVA

**RELATÓRIO DE ESTÁGIO**  
**LABORATÓRIO III - PRÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO**

Relatório de Estágio Supervisionado apresentado ao Departamento Acadêmico de Administração da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus de Vilhena, como exigência da disciplina DAC01432 - Laboratório III - Prática de Administração.

**Professora: Prof.<sup>a</sup> Es. Aparecida Magali Gabriel Teixeira**

**VILHENA-RO**

**2022**

## **DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:**

### **Estagiário:**

Nome completo: AIRTON SOUZA DA SILVA

Endereço: PRESIDENTE MEDICE

Celular: (69) 98474-0322 Email: airtonsouzabm@gmail.com

Curso: ADMINISTRAÇÃO Ano de Início: 2018 Matrícula: 201831120

### **Empresa:**

Nome: CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

Endereço: PEDRO DINIZ DA COSTA

Telefone: 33222853 Email: 1sgbcmro@gmail.com

Setor em que estagiou: DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS

Início do estágio: 10/09/2022 Término: 10/11/2022

Carga horária total de estágio: 80 horas

## Sumário

<b>Apresentação da empresa</b> .....	<b>7</b>
Classificação da empresa .....	7
Caracterização da empresa .....	8
<b>Atividades desenvolvidas</b> .....	<b>10</b>
<b>Recomendações e sugestões</b> .....	<b>11</b>
<b>Considerações finais</b> .....	<b>12</b>
<b>Bibliografia</b> .....	13

## **1. APRESENTAÇÃO**

O presente relatório refere-se as atividades realizadas na organização Bombeiro Militar do estado de Rondônia localizado na cidade de Vilhena-RO. O estagio foi realizado na área de vistoria técnica na Diretoria de Atividades Técnicas. O estagio teve como objetivo complementar a formação do aluno e proporcionar uma experiencia academia-profissional através da vivencia da atividade na teoria e pratica.

## **2. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA**

No Brasil, o Corpo de Bombeiros foi criado em 1856 pelo **Imperador Dom Pedro de Alcântara de Bragança e Bourbon**, filho mais novo do imperador Pedro I e da imperatriz Maria Leopoldina, nascido na madrugada do dia 02 de dezembro de 1825, na cidade do Rio de Janeiro/RJ

Os Corpos de Bombeiros Militares são considerados desde 1915 como Força Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro e integram o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Brasil. Hoje, a missão foi ampliada e consiste em na execução de atividades de Defesa Civil, Prevenção e Combate a Incêndios, Buscas, Salvamentos e Socorros Públicos no âmbito de suas respectivas Unidades Federativas.

O estagio foi realizado na de vistoria onde emite alvarás e certificados para que as empresas possam atua nas suas atividades dentro das normas legais vigentes no estado de Rondônia.

### **2.1. Classificação da empresa**

- Jurídica

## **2.2. Caracterização da empresa**

- O quartel fica localizado no bairro bela vista na cidade de Vilhena. A área de atuação são todas as empresas da cidade e comércios para que funcione de acordo com a lei. São emitidos certificados de funcionamento e são realizadas vistorias nos comércios e empresas da cidade. E também são emitidos certificados em seu canal de atendimento na internet. A equipe é composta por 4 funcionários que realizam o atendimento presencial, e fazem as vistorias na cidade

## **2.3. Infraestrutura**

- prédio governamental
- Sistema Sei, sistema de emissão de certificados
- Tablets, viaturas, e computadores

## **3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

As atividades envolvidas no Corpo de Bombeiros na Diretoria de atividades técnicas são a realização de emissões de certificados e a vistoria de empresas para o total funcionamento dentro das normas legais para poder realizar as atividades dentro da lei do estado. Para um comerciante poder exercer suas atividades é necessário que ele possua um alvará certificado pelo Corpo de Bombeiro do estado aprovando que seu estabelecimento possui os requisitos de segurança, como por exemplo a questão da infraestrutura não estar danificada, se apresenta saídas de emergências, os extintores de incêndios, escadas, elevadores e outros para que não haja risco de acidentes. Caso o proprietário não consiga reunir os requisitos para a segurança do seu estabelecimento ele não poderá exercer suas funções no comércio. Onde o Corpo de Bombeiro atua com a prevenção de acidentes, diminuindo um risco de colapso na estrutura, e caso de acidentes causados pela falta de equipamentos de segurança no local.

O processo de emissão de alvará e a vistoria são feitos antes do funcionamento da empresa e ele é renovado a cada ano, todos os estabelecimentos e necessário o alvará de

funcionamento do corpo de bombeiro, a vistoria ela pode ser dispensada em comércios que a área a ser realizada as atividades não ultrapasse os 750m<sup>2</sup>. para que haja uma maior agilidade nos processo, mas não dispensa o uso de equipamentos de segurança como extintores e sinais de emergência com placas de sinalização, e luzes de emergência.

A emissão de certificados para os que não ultrapassem a área de ate 750m<sup>2</sup> e realizado pelo proprietário do estabelecimento na internet, através do site do corpo de bombeiro [www.cbmro.gov.br](http://www.cbmro.gov.br) , na parte de emissão de certificados fazendo um cadastro e pagando uma taxa para o funcionamento do estabelecimento.

Como mostra a figura 1:




Visando uma maior agilidade nos processos basta realizar o cadastro e o pagamento da taxa para que o certificado seja emitido. Onde facilitou o processo e desburocratizo a maquina publica para o melhor funcionamento e a diminuição de tempo onde demorava vários dias para que o comercio abrisse gerando acúmulos de processos que dependiam de apenas um despacho.

Para o funcionamento de uma grande empresa e necessário a apresentação de um projeto contra incêndio, onde a lei já obriga o proprietário se adequar as normas com a colocação de hidrantes, sinais de emergência, alarmes contra incêndio, e várias outras questões de segurança ligas ao combate a incêndio.



Como mostra a figura 3:




Podemos observar os sinais de emergência e algumas marcações que são vistoriadas em um projeto, caso o proprietário não se adeque as normas seu estabelecimento não será liberado para o funcionamento.

Toda essa parte de vistoria e análise é feita pela Diretoria de Atividades Técnica dentro do Corpo de Bombeiro. Após a apresentação do projeto e realizada a vistoria no local da obra para que tudo que esteja no projeto seja realizado. Após essa vistoria é emitida as taxas a serem pagas e logo depois o alvará de funcionamento com o certificado.

Nesse estagio pude aprender novas áreas no corpo de bombeiro que são fundamentais no Estado de Rondônia onde gera receita e arrecadação para os cofres públicos. E todas as empresas que queiram realizar suas atividades no estado e obrigatoriamente fazer todo esse processo no corpo de bombeiro onde torna uma peça essencial no Estado. O processo de vistoria é realizado através de varias etapas quando é uma grande empresa e para as pequenas algo simples onde torna o processo mais rápido para o comerciante que antes de existir o sistema era muito demorado.

O sistema usado no Corpo de Bombeiro na figura 4



O sistema é utilizado somente pela equipe da Diretoria de Atividades Técnica, onde ele facilita todo o processo de vistoria e análise, tornando mais rápido e eficiente as atividades todas as empresas que atuam no Estado de Rondônia possuem um cadastro na emissão de certificados e ficam salvas todas as suas informações de projetos e suas emissões de certificados são realizadas anualmente.

#### **4. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES**

A Diretoria de Atividades Técnicas realiza um trabalho muito importante dentro do Estado de Rondônia, e mostrou que com o passar dos anos foi se atualizado, investindo em tecnologia para tornar o trabalho mais eficiente e desburocratizou vários sistemas tornando a emissão de alvarás mais rápida para os empresários. Os problemas que causam um atraso ainda no processo é o baixo efetivo da corporação que não acompanha a grande demanda de serviço pois a cada dia novas empresas surgem e todo ano é necessário fazer todo o processo para que ele seja atualizado pelos empresários.

#### **5. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O presente trabalho trata-se do funcionamento das atividades de vistoria e alvarás na cidade de Vilhena realizado pelo corpo de Bombeiro.

O convívio com o departamento foi muito significativo e a corporação colocou a disposição para sanar todas as dúvidas.

Tive um grande aprendizado na parte de sistemas

É uma grande dificuldade para acompanhar as normas técnicas exigidas com todos os detalhes e burocracias existentes no processo.

## **6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

[www.cbmro.gov.br](http://www.cbmro.gov.br)

[www.sisrh.cbm.ro.gov.br](http://www.sisrh.cbm.ro.gov.br)